コインメックを機器に取り付ける時、下記の工具が必要となりますので準備してください。


●(+) ドライバー 先端サイズNo. 2

注意


コインメックを機器に取り付ける時、下記の点に注意してください。注意せず取り付けると誤動作や 故障の原因となります。


(1) 自動販売機の電源を落として下さい

(2) 古い部品の コネクタを取り外して下さい



(3)4か所のネジを外して下さい





(4) 逆の手順で新しい部品を取り付けて下さい

(5) 電源をつけて下さい